Fortführungsriss

Nr. 1560

Blatt 1

Borna
Gemarkung

1834
Gemarkungsschlüssel

1952

1065

939/3

954/2

1066

1834N85-88

1067

938/13

938/19

Abtsdorfer Straße

954/3

36

954/5

955/6

955/2

956/7

956/6

954/4

941/3

34

40

GK 491, GK 526 besitzen keinen Status FGP - vergleiche F688, F833, R1153, R1267

Koordinaten GK 526 im 1834F833 fehlerhaft festgelegt.
Koordinaten GK 491 prüfen!

GK 488

26

39 1085

~~GK 2232~~

~~GK 2233~~

GK 2250

GK 1

GK 491

GP Status falsch
kein FGP
GP Lage prüfen

17

528

28

GK 494

519

GK 2247

GP Status falsch
kein FGP GK 526

B

1834N88

529

1834F667

843/42

1834F688
1834F833

GK 493

961/7

1086

21

~~806~~

1834N90

23

~~521~~

1834N90

1834F667

~~522~~

1834N90

20

9

1834F688

1834N88

1834N88-89

938/7

1834F688

30

~~843/46~~ 843/54

~~IG~~ U

GK 2314

1834F406_2

938/17

GK 2313

938/9

37

844/32

844/33

GK 2312

943/1

844/34

GK 2311

Lobstädter Straße B176

844/35

938/10

844/37

844/36

844/38

GK 2310

1582/4

1582/b

1582/c

40

GK NBZ 4556 3365
GK NBZ 4556 3465

UTM NBZ 3356 2366
UTM NBZ 3356 2466

Nebenzeichnung siehe Blatt 5

Anschluss Blatt 3

Anschluss Blatt 2

VermCad 9.61 - lizenziert für: ÖbVI Dipl.-Ing.(FH) Martin Meyer